




بداية ظهور المياه الأرضية



تشقق الطبقة العلوية للرصف نتيجة للخاصية الشعرية

وصف المشروع	الأضرار الحالية	اسم المشروع	السنة العالمية
مصارف أفقية	تشقق المبانى	١٤١٤ - ١٤١٣	الربوة (٢٥)
آبار راسية	تشقق المبانى	١٩٩٣ (م)	شرق الرياض (٢٦)
آبار راسية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		حي الأمير عبدالله
آبار راسية متباينة	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		العليا والسليمانية
مصارف أفقية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		أم الحمام الشرقية
مصارف أفقية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية	١٤٢٠	الواحة
مصارف أفقية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		البرود
آبار راسية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		البدعية والسويدى
آبار راسية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		الرائد
آبار عميقه	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		الفاروق والصناعية
مصارف أفقية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		المحمدية
مصارف أفقية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		النخيل ، العقيق ، المدينة
مصارف أفقية	ارتفاع منسوب المياه الأرضية		متفرقات في شمال الرياض
الكشف عن التسربات واصلاحها	فقد جزء من مياه الشرب ، ارتفاع المياه الأرضية	برنامج الكشف عن التسربات واصلاحها	
قياسات دورية	الأضرار بالمنشآت العامة والخاصة	مراقبة الأضرار	
قياسات دورية	—	آبار المراقبة	
قياسات دورية	الآثار على المنشآت	فعالية نظم الصرف	
تحليل دوري	احتلال التلوث	إعادة استعمال المياه للأغراض المختلفة	
تطهير الشعاب وإنشاء عبارات	اعتراض صرف المياه الأرضية	شعاب وادي حنيفة	